ООО «ЦПИ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7
тел. 8 (3952) 66-75-55
e-mail: irkprosha@gmail.com
сайт: cpi-service.ru

Электросамокаты, Гироскутеры и Сигвеи

Ремонт

Услуга или заявленная неисправность	Ориентировочная стоимость*	Время выполнения**
Диагностика	Бесплатно	1-14 дней
Замена АКБ	3900 р.	1-2 дня
Замена основной платы	4500 р.	3-7 дней
Замена мотор-колеса 6,5”	2900 р.	3-7 дней
Замена мотор-колеса 8”	2900 р.	3-7 дней
Замена мотор-колеса 10”	3500 р.	3-7 дней
Замена мотор-колеса 10,5”	4900 р.	3-7 дней
Замена покрышки 10”	2500 р.	3-7 дней
Замена покрышки 10,5”	2900 р.	3-7 дней
Замена камеры на мотор-колесе	2000 р.	3-7 дней
Замена камеры на обычном-колесе	1500 р.	3-7 дней
Зарядное устройство	1900 р.	1-2 дня
Замена корпуса	2900 р.	3-7 дней
Ремонт по плате	2500 р.	3-7 дней
Замена кнопки	1500 р.	3-7 дней
Замена зарядного гнезда	1500 р.	3-7 дней
Замена динамика	900 р.	3-7 дней

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию с клиентом.

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, наличия детали, сложности работы или от других факторов.