ООО «ЦПИ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7
тел. 8 (3952) 66-75-55
e-mail: irkprosha@gmail.com
сайт: cpi-service.ru

ASIC майнеры

Обслуживание (замена термоинтерфейса на всех платах, чистка от пыли, продувка блока питания с разбором, смазка кулеров с разбором)

Хэш-плата от	Стоимость	Время выполнения**
Любого ASIC	Бесплатно	От 1 нед.
Whatsminer M21	3500 р.	От 1 нед.
Whatsminer M20	3900 р.	От 1 нед.
Whatsminer M30	4500 р.	От 1 нед.
Antminer 19-я серия	4500 р.	От 1 нед.
Antminer 17-я серия	3900 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 1эт.	1900 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 2эт.	2500 р.	От 1 нед.
Innosilicon T3/T3+	3500 р.	От 1 нед.
Avalon 10-я серия	2900 р.	От 1 нед.
Avalon 11-я серия	3500 р.	От 1 нед.
Avalon 12-я серия	3900 р.	От 1 нед.

Хэш-платы от ASIC майнеров

Обслуживание

Хэш-плата от	Стоимость	Время выполнения**
Whatsminer M21	1500 р.	От 1 нед.
Whatsminer M20	2000 р.	От 1 нед.
Whatsminer M30	2500 р.	От 1 нед.
Antminer 17-я серия (6WMK)	1900 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 1эт.	1500 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 2эт.	1900 р.	От 1 нед.
Innosilicon T3/T3+	1900 р.	От 1 нед.
Avalon 10-я серия	1900 р.	От 1 нед.
Avalon 11-я серия	2500 р.	От 1 нед.
Avalon 12-я серия	2900 р.	От 1 нед.

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, наличия детали, сложности работы или от других факторов.

ООО «ЦПИ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7
тел. 8 (3952) 66-75-55
e-mail: irkprosha@gmail.com
сайт: cpi-service.ru

Хэш-платы от ASIC майнеров

Ремонт

Хэш-плата от	Услуга или заявленная неисправность	Стоимость	Время выполнения**
Любого ASIC	Диагностика	Бесплатно	От 1 нед.
Whatsminer M20-я серия	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. чип	5500 р. 1900 р.	От 1 нед.
Whatsminer M30-я серия	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. чип	6000 р. 2500 р.	От 1 нед.
Antminer S9/S9i/S9j	Ремонт	900 р.	От 1 нед.
Antminer SK/SE	Ремонт	1500 р.	От 1 нед.
Antminer L3+/L3++	Ремонт	1500 р.	От 1 нед.
Antminer 15-я серия	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	4000 р. 900 р.	От 1 нед.
Antminer 17-я серия	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	4500 р. 1500 р.	От 1 нед.
Antminer S19XP	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	18000 р. 5500 р.	От 1 нед.
Antminer S19a/S19a_Pro/S19i/S19_plus	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	12000 р. 3500 р.	От 1 нед.
Antminer S19j no pic	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	12000 р. 3500 р.	От 1 нед.
Antminer S19j/S19j_Pro/S19_Pro	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	9000 р. 2500 р.	От 1 нед.
Antminer S19 (82-95th)	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	9000 р. 2000 р.	От 1 нед.
Antminer L7	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	17000 р. 6500 р.	От 1 нед.
Antminer D7	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	17000 р. 5000 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	2500 р. 1000 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 1эт.	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	3000 р. 1500 р.	От 1 нед.
Innosilicon T2T 2эт.	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	4500 р. 1500 р.	От 1 нед.
Innosilicon T3/T3+	Ремонт (до 2-х чипов) +1 доп. Чип	4500 р. 1900 р.	От 1 нед.
Avalon 10-я серия	Ремонт	9000 р.	От 1 нед.
Avalon 11-я серия	Ремонт	12000 р.	От 1 нед.
Avalon 12-я серия	Ремонт	14500 р.	От 1 нед.

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, наличия детали, сложности работы или от других факторов.

ООО «ЦПИ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7
тел. 8 (3952) 66-75-55
e-mail: irkprosha@gmail.com
сайт: cpi-service.ru

Контрольные платы от ASIC майнеров

Ремонт / Прошивка

Контрольная плата от	Услуга или заявленная неисправность	Стоимость	Время выполнения**
Любого ASIC	Диагностика	Бесплатно	2-3 дня
Любого Antminer	Восстановление работоспособности	1000 р.	2-3 дня
Любого Antminer	Прошивка	1000 р.	2-3 дня
Antminer S9/S9i/S9j	Распайка под сдвойку	900 р.	2-3 дня
Antminer S9/S9i/S9j	Прошивка под сдвойку	500 р.	2-3 дня
Любого Innosilicon	Восстановление работоспособности	1500 р.	2-3 дня
Любого Innosilicon	Прошивка	1500 р.	2-3 дня
Любого Watsminer	Восстановление работоспособности	2000 р.	2-3 дня
Любого Watsminer	Прошивка	2000 р.	2-3 дня

Блоки питания от ASIC майнеров

Ремонт

Блок питания от	Услуга или заявленная неисправность	Стоимость	Время выполнения**
Любого ASIC	Диагностика	Бесплатно	От 1 нед.
Любого ASIC	Продувка, чистка от пыли	500 р.	От 1 нед.
Любого ASIC	Замена кулера	900 р.	От 1 нед.
Whatsminer M20-я серия	Ремонт	6900 р.	От 1 нед.
Whatsminer M30-я серия	Ремонт	7900 р.	От 1 нед.
Antminer ОБП APW 12 (19-ой серии)	Ремонт	9000 р.	От 1 нед.
Antminer ОБП APW9 (17-ой серии)	Ремонт	5500 р.	От 1 нед.
Antminer ОБП APW8 (15-ой серии)	Ремонт	3000 р.	От 1 нед.
Antminer ОБП APW3/7,НБП (S9/L3-ой серии)	Ремонт	1500 р.	От 1 нед.
Innosilicon ОБП T2	Ремонт	2500 р.	От 1 нед.
Innosilicon ОБП T2T (1эт.)	Ремонт	3500 р.	От 1 нед.
Innosilicon ОБП T2T/T3/T3+ 2(эт.)	Ремонт	4500 р.	От 1 нед.
Avalon ОБП 10-я серия	Ремонт	6500 р.	От 1 нед.
Avalon ОБП 11-я серия	Ремонт	8500 р.	От 1 нед.
Avalon ОБП 12-я серия	Ремонт	11000 р.	От 1 нед.

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, наличия детали, сложности работы или от других факторов.

ООО «ЦПИ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7
тел. 8 (3952) 66-75-55
e-mail: irkprosha@gmail.com
сайт: cpi-service.ru

Замена коннекторов и кос на ASIC майнерах

Ремонт и прошивка

Коннектор или коса	Услуга или заявленная неисправность	Стоимость	Время выполнения**
Комплект под болтовое соединение	Переделка ASIC Майонера под болтовое соединение	2000 р.	4-5 дней
Коса под болтовое соединение	Замена	1200 р.	1-2 дня
Коса под пайку	Замена	1500 р.	1-2 дня
6pin	Замена на хэш-плате и контрольной плате	150 р.	1-2 дня
6pin	Замена на косе от блока питания	150 р.	1-2 дня
14pin/18pin/24pin	Замена на контрольной плате	150 р.	1-2 дня
18pin/24pin	Замена на хэш-плате	150 р.	1-2 дня
14pin	Замена на хэш-плате без термопрокладок и термопасты	150 р.	1-2 дня
14pin	Замена на хэш-плате с термопрокладками и термопастой **(с полной заменой термоинтерфейса)**	1900 р.	1-2 дня
4pin	Замена на проводе кулера или на контрольной плате	150 р.	1-2 дня
6pin	Замена на проводе кулера	300 р.	1-2 дня
6pin	Замена на контрольной плате от Watsminer	300 р.	1-2 дня
6pin	Замена на блоке питания от Watsminer	900 р.	1-2 дня

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, наличия детали, сложности работы или от других факторов.